

832HT-A magas hőmérsékletű epoxi (A.rész)

MG Chemicals Ltd - HUN

Verzió szám: A-2.00

Biztonsági adatlap (Megfelel a REACH (1907/2006) II. Mellékletének - 2020/878 rendelet)

Szerkesztési dátum: 04/01/2022

Felülvizsgálat dátuma: 04/01/2022

L.REACH.HUN.HU

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Terméknév	832HT-A
Színionimák	SDS Code: 832HT-Part A; 832HT-375ML, 832HT-375MLCA, 832HT-3L, 832HT-60L UFI:M6G0-F0TE-F00P-GJKU
Egyéb azonosítási formák	{æ*æ*â@ {...!...}\^c â^} [câçcèé!...*:D

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása	{æ*æ*â@ {...!...}\^c â^} [câçcèé!*æ]cæ
Ellenjavallt felhasználási módok	∩^ {â...!ç^ {^:@^c

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Regisztrált vállalatnév	MG Chemicals Ltd - HUN	MG Chemicals (Head office)
Cím	Level 2, Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District Birkirkara CBD 1070 Malta	9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada
Telefonszám	∩^ {â^!...!@^c	+(1) 800-201-8822
Fax	∩^ {â^!...!@^c	+(1) 800-708-9888
Weboldal	∩^ {â^!...!@^c	www.mgchemicals.com
Email	sales@mgchemicals.com	Info@mgchemicals.com

1.4. Sürgősségi telefonszám



Társaság / Szervezet	Verisk 3E (Hozzáférsi kód: 335388)
Vészhelyzetben hívható telefonszám	+(1) 760 476 3961
Egyéb sürgősségi telefonszám	∩^ {â^!...!@^c

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Szerinti osztályozás rendelet (EC) No 1272/2008 [CLP] és módosításai [1]	P F H E X ó:ââ\15)â\^*âGêâPHF âE ó ! {æ!i*ââââ â!îâc!ââSæc^*5!ââcGêâPHF âE ó : ^ {â!îâc!ââSæc^*5!ââcGêâPHF âE ó !*:^} :âF
Megjegyzés:	1. Az osztályozást a Chemwatch; 2. Az osztályozást a melléklete és az 1272/2008 EK irányelv VI. melléklete szerint

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram(ok)	 
------------------------------	---

Figyelmeztetés	Figyelem
----------------	-----------------

Figyelmeztető mondat(ok)

H411	T...!^â: âæâçâ:ââ... çâ!i*âæââ@ [••:æ]âæâcâS\â!î [â!i*âç[\ :É
H315	Ó â!îâc!ââSæc!i*âç
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H317	cè ^!*â!i*ââ â!îâc\ââSç!içâcâ\ââ

Kiegészítő figyelmeztető mondat(ok)

832HT-A magas hőmérsékletű epoxi (A.rész)

<p>Bőrrel érintkezve</p>	<p>Pszé: kae} ^æ*Á...iá)c\^: á\kæáá !!\K ▶ (E: [])æ c ç [0•æ)æ\Á\j { } á^}Á•: ^} ^: ^cok ^ @ææ:æá [d&á] \ ^cá•kâ\^...toç^É ▶ \$ à 0•... \Á\kæ: Á...iá)c\^: á\kæáá { } ^ ^cok ^ @ææ:æá kç: : \Á\ç@æ•: } kæ)æ\Á•: æ]]æ) d&á@æ\Á...!@^c DE ▶ Ó iá iá á&á^Á^c...}Á...!...VÁ\kæ^*Á [ç [+ ç... \ { ...} ^...É</p>
<p>Belégzés</p>	<p>▶ Pæk>•d&É... *...c^! { ... \Á\kæ\^... * : ...! \Á\Á\> c ç [0•æ\Á\kæ: ^} ^: ^: ^cok ^ ^c É ▶ Egyéb intézkedés általában nem szükséges.</p>
<p>lenyelés</p>	<p>▶ Lenyelés esetén NEM SZABAD hánytatni. ▶ Amennyiben hányás jelentkezik fektesse a beteget a bal oldalára stabil oldalvevésbe. Fenn kell tartani a légutak átjárhatóságát, megakadályozva a fulladást. ▶ Gondosan ügyeljen a sérültre. ▶ Soha ne adjon folyadékot olyan sérültnek, aki álmosság, zavartság jeleit mutatja, elájulhat. ▶ Adjon vizet a száj kiöblítéséhez lassan és csak annyit amennyit a sérült kényelmesen meg tud inni. ▶ Forduljon orvoshoz.</p>

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lásd a 11. szakasz

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelje a tüneteket

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

- ▶ Hab.
- ▶ Száraz szintetikus por.
- ▶ BCF (ahol a szabályozás megengedi).
- ▶ Széndioxid.
- ▶ Víz permet vagy vízkód – csak nagy tüzeknél.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

<p>TŰZ Összeférhetetlenség</p>	<p>▶ 3çæ\ [á] [] kæ: Á [eáá 5kæ) ^æ* [\æ kæ 5kæ: ^} ^: ^: á...c kæ) á é] c ç [0•æ kæ\5kæ:æ] { g^Á^@...!0c \É\ (^á^) &^Á\5 [: 5k•cáÉ^* ^ } æá •c okozhat.</p>
---------------------------------------	--

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltás	
<p>Tűz/robbanás veszély</p>	<p>▶ **@^c É ▶ T... \Á\ç\^} kç : ç^•: ... \^•k@ kçæ^*Á } *k@æc •)æ\Á\c...ç^É ▶ P Á@æc • k&Ék&@ c * ^ • k... k&á [{ • Á { ææcá... } - [* æc • * ^ • kç... ^c&Ék&æc • ^Á\ [áææ) @æcÉ ▶ **... \ [Á { ... ^•: Á•: ... } { [] [eáá [ç ç ÓUDkâ [&• c@æc\áÉ ▶ Maró füstöt bocsáthat ki. ▶ **@^c kæ) ^æ* [c&æ:æ] { æ: 5k^* : ^ @ b^Á! [áææ) • ç^Á•: ... ^Á•k ^@^É</p> <p>(E: Á... *...c^! { ... \Á\kæ\4ç^c\^: \K szén-dioxid (CO2) T • Á á [0: á•c^! { ... \Á\kæ\^ ^ { : Á... * Á•: ^ ç^Á•kæ) ^æ^É</p>

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Lásd a 8. szakasz.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Lásd 12. szakasz

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

<p>Kiseb kiömlés</p>	<p>Környezeti veszély – szivárgást megakadályozni. Tisztítson fel minden kiömlést azonnal. P^Á\Á\> 4}kâ !!^É•: ^ { á^É} \Á\ ^•^: : ^kâÉ Ó•4\ \ ^} c•^kæ: ^ { ... ^•^k...iá)c\^: ...c&á@æ•: } [] kç...á ^•: \4: 4\^É A kiömlést abszorbeálja homokkal, földdel, inert anyaggal vagy vermikulittal. Törölje fel. A kiömlött anyagot helyezze felcímkézett tartályba, majd lerakóba.</p>
<p>Nagymértékű kijutás</p>	<p>Környezeti veszély – szivárgást megakadályozni.</p>

832HT-A magas hőmérsékletű epoxi (A.rész)

	<p>Mérsékelt veszély.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ü: A { ... } ... ▶ X: A { ... } ... ▶ T: A { ... } ... ▶ Dohányzás, nyílt láng és szikraforrás használata tilos. ▶ Amennyiben biztonságos, a szívárgás megszüntetése. ▶ A szennyezett terület homokkal, földdel vagy vermiculite porral való kezelése. ▶ A fennmaradó terméket homokkal, földdel vagy vermiculite porral abszorbeálják. ▶ Az érintett terület mosása vigyázva, hogy a lefolyókba ne kerüljön szennyezett víz.
--	--

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Ö: A { ... } ...

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

BIZTONSÁGOS KEZELÉS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kerüljenek minden személyes érintkezést, belégzést is beleértve. ▶ R5/1: A { ... } ... ▶ Medencékben és nyitott tartályokban figyelni kell, hogy a koncentráció állandó legyen. ▶ Dohányzás, nyílt láng és szikraforrás használata tilos. ▶ A nem kompatibilis anyagokkal való érintkezést kerülni kell. ▶ Az anyaggal folytatott munka alatt enni, inni és dohányozni TILOS. ▶ A használaton kívüli tartályok legyenek biztonságosan lezárva. ▶ Védjék a tartályokat fizikai károsodástól. ▶ Munka után mindig mossanak kezet szappannal és vízzel. ▶ A munkaruházat mosása elkülönítve történjen. ▶ A gyártó tárolási és kezelési javaslatait tartsák be. ▶ Ö: A { ... } ...
Tűz - és robbanásvédelem	Lásd 5. szakasz
Egyéb információk	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tartsa eredeti tartályban. ▶ Tárolja biztonságosan lezárva. ▶ V: A { ... } ... ▶ Ö: A { ... } ...

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Megfelelő tartály	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fém doboz vagy tartály. ▶ A gyártó által ajánlott csomagolás. ▶ Ö: A { ... } ...
RAKTÁROZÁSI ÖSSZEFÉRHETLENSÉG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ö: A { ... } ... ▶ P: A { ... } ... ▶ Ö: A { ... } ... ▶ A fenolok nagyon gyorsan nitrálhatóak, még hígított salétromsav hozzáadásával is. ▶ A nitrált fenolok gyakran felrobbannak melegítés hatására. Sok közülük fémsókat alkot, amelyek hajlamosak a robbanásra enyhe ütés hatására. ▶ S: A { ... } ... ▶ Ha a termék két részét összekeverik vagy engedik összekeverni nagyobb arányban, mint a gyártó ajánlása, akkor polimerizáció következhet. ▶ Ö: A { ... } ... <p>S: A { ... } ...</p>

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd 1.2. szakasz

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

832HT-A magas hőmérsékletű epoxi (A.rész)

Test védelme	Lásd alább Egyéb védelem
Egyéb védelem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Munkaruha. ▶ P.V.C. kötény. ▶ X...á ÁV... { É ▶ Ó ...: ...: ... { É ▶ Szemmosó egység.

Légutak védelme

CEKot) ~ •gá:áj|c^A { ^*-^|^| Á\æ]æ&æ1 ••æ|áÇEÜháBZÜÁFÍFÍÁ...•ÍFÍFÍÉÍÖBÁFÍHKGEEÉL...•ÍFÍJKGEEÉFÉCEBÜÖZÍÍÍÍçæ*~æ: [\Á) ^ { : ^æá { ^*-^|^| áç^D

Úæc| [] Á|...* : ...•ç...á Á • [@æá] ^ { Á • : æáæá@æ • : } |] æ > * • •...* ááá@æc [] | • | olçæ*~æ: [\ [] áælc^|>|c^| ^) Éæ@ [] á • { ^| ^ç| ^) Á * : 4 \ \ \ [] & ^ } ç| : i & á5i | ç...•á [çá* ...] çæ| çæ [{ Á | - [í á ~] @æçáÇEáçá • ^ | b... ç* ^ ^ | { ^ : c^c } á \ \ | | æá | | æá | [* ^ çæ : []] æ| á @æ* ^ áæá | áæá : ^) ^ ^ : ^ çlc^| > | ^ c^ | ç| ææá | ...* : \ ... : > | ... ^) Á | ç| : æ* [\ æol... • : | ^ | É | ÇEá • : æ* á ^ | ^ : @ ^ çá | [* ^ çæá { æ • \ Á) ^ { Á { \ 4 áá \ \ (^ *- ^ | ^ | ^) É | @ [* ^ çæ * : \ \ [] & ^ } ç| : i & á5i ælcg | á { æ* æ • É | çæ* ^ É | @ [* ^ çæá { æ • \ Á) ^ { Á { ^ *- ^ | ^ | ^) ^ | ^ • : ^ | ^ | çÉ | Ö Á { áæolçæ \ [] | ç| : i • [\ \ { áæolçæá } æc| [] [Á | ...* : ...•ç...á \ Á & æ \ \ \ [] | ç| : [çæ] á @æ • : } | æælc^ | ^ | ç| ^ ^ ^ | ^) ^ | É

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések

Lásd 12. szakasz

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés	fekete		
Fizikai állapot	folyadék	Relatív sűrűség (Water = 1)	1.17
Szag	B^ { Á ... @ ^ c	Megoszlási hányados n-oktanol / víz	B^ { Á ... @ ^ c
Szagküszöbérték	B^ { Á ... @ ^ c	Öngyulladás hőmérséklet (°C)	B^ { Á ... @ ^ c
pH (késztermék)	B^ { Á ... @ ^ c	 bomlási hőmérséklet	B^ { Á ... @ ^ c
Olvadáspont / fagyáspont (°C)	B^ { Á ... @ ^ c	Viszkozitás (cSt)	>44000
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány (°C)	>150	Molekula súly (g/mol)	B^ { Á ... @ ^ c
Gyulladáspon (°C)	150	Íz	B^ { Á ... @ ^ c
Párolgási sebesség	B^ { Á ... @ ^ c	Robbanásveszélyes tulajdonságok	B^ { Á ... @ ^ c
Gyúlékonyság	B^ { Á ... ç ^ : @ ^ c	Oxidáló tulajdonságok	B^ { Á ... @ ^ c
Felső robbanási határ (%)	B^ { Á ... @ ^ c	Felületi feszültség (dyn/cm or mN/m)	B^ { Á ... @ ^ c
Alsó robbanási határ (%)	B^ { Á ... @ ^ c	Illékony komponens (%vol)	B^ { Á ... @ ^ c
Gőznyomás	B^ { Á ... @ ^ c	Gáz csoport	B^ { Á ... @ ^ c
Oldhatósága vízben	} ^ { Á ç ^ * ^ á c @ ^ c	pH-oldatként (%)	B^ { Á ... @ ^ c
Gőzsűrűség (levegő = 1)	B^ { Á ... @ ^ c	VOC g/L	B^ { Á ... @ ^ c
nanotechnológiával Oldhatóság	B^ { Á ... @ ^ c	Nanotechnológiával szemcsejellemzőkkel	B^ { Á ... @ ^ c
Részecske méret	B^ { Á ... @ ^ c		

9.2. Egyéb információk

B^ { Á | ... | @ ^ c

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1.Reakciókészség	Lásd 7.2. szakasz
10.2. Kémiai stabilitás	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Összeférhetetlen anyagok jelenléte. ▶ A termék általában stabil. ▶ X^...: ... ^...á [] [í { ^ : i & á5 } ^ { í - [í á ~] á } É
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége	Lásd 7.2. szakasz
10.4. Kerülendő körülmények	Lásd 7.2. szakasz

832HT-A magas hőmérsékletű epoxi (A.rész)

T...: *^: kækçd: âk: ^iç^: ^c^i^kækçd: âk^4: ^: ^c^â^)^@ [••: æ] cæc5â\ | | • [â: i] ç [\ : @æçâ

Ne engedjük, hogy a felszíni vizekkel érintkezzen vagy dagálykor elárasztott területeken a legmagasabb mért vízálláshoz eljusson. Ne szennyezze a vizet, amikor a berendezést tisztítja, vagy berendezések mosóvizét üríti. .

CEkç^ [...i^â@æ:) | jæc i â5|kç^i^â â@ ||æâ... [\æç { ^*^i^j|â^ { (i^çc^i^kækçd: âk^4: ^: ^c^â^)^@ [••: æ] cæc5â\ | | • [â: i] ç [\ : @æçâ

R^i^ç^ c ^âk^4: ^: ^c^â^)^@ [...i^â^i^j|â^ { (i^çc^i^kækçd: âk^4: ^: ^c^â^)^@ [••: æ] cæc5â\ | | • [â: i] ç [\ : @æçâ

1,2-butlén-oxid (etiloxirán):

[[*iS [, ...iç... \^i^kækçd: âk^4: ^: ^c^â^)^@ [••: æ] cæc5â\ | | • [â: i] ç [\ : @æçâ

Pæc i ^kækçd: âkç [i] * kæk. ACE: kç [çâi i] kçd: â^) kækçd: âk^4: ^: ^c^â^)^@ [••: æ] cæc5â\ | | • [â: i] ç [\ : @æçâ

Pæc i ^kækçd: âkç [i] * kæk. ACE: kç [çâi i] kçd: â^) kækçd: âk^4: ^: ^c^â^)^@ [••: æ] cæc5â\ | | • [â: i] ç [\ : @æçâ

Pæc i ^kækçd: âkç [i] * kæk. ACE: kç [çâi i] kçd: â^) kækçd: âk^4: ^: ^c^â^)^@ [••: æ] cæc5â\ | | • [â: i] ç [\ : @æçâ

Pæc i ^kækçd: âkç [i] * kæk. ACE: kç [çâi i] kçd: â^) kækçd: âk^4: ^: ^c^â^)^@ [••: æ] cæc5â\ | | • [â: i] ç [\ : @æçâ

Pæc i ^kækçd: âkç [i] * kæk. ACE: kç [çâi i] kçd: â^) kækçd: âk^4: ^: ^c^â^)^@ [••: æ] cæc5â\ | | • [â: i] ç [\ : @æçâ

Fenolok: \$ \ [ç [çâç i] ^kækçd: âkç [i] * kæk. ACE: kç [çâi i] kçd: â^) kækçd: âk^4: ^: ^c^â^)^@ [••: æ] cæc5â\ | | • [â: i] ç [\ : @æçâ

TILOS csatornába vagy vízbe juttatni.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Table with 3 columns: Összetevő, Perzisztencia: Víz/Talaj, Perzisztencia: Levegő. Row 1: 2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propán-bisz(2,3-epoxi-propil)-éter, MAGAS, MAGAS

12.3. Bioakkumulációs képesség

Table with 2 columns: Összetevő, Bioakkumuláció. Row 1: 2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propán-bisz(2,3-epoxi-propil)-éter, KÖZEPES (LogKOW = 3.8446)

12.4. A talajban való mobilitás

Table with 2 columns: Összetevő, Mobilitás. Row 1: 2,2-bisz(4-hidroxi-fenil)propán-bisz(2,3-epoxi-propil)-éter, ALACSONY (KOC = 1767)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Table with 4 columns: P, B, T. Rows for PBT, vPvB, and PBT/vPvB criteria.

12.6. Endokrin zavarokat Properties

Az endokrin rendszert károsító anyagokra vonatkozó bizonyítékok egyértelműbbek a környezetben, mint az emberekben. Az endokrin rendszert megzavaró anyagok jelentősen megzavarják az ökoszisztémák reprodukív fiziológiáját, és végső soron az egész emberiségre is hatással vannak.

12.7. Egyéb káros hatások

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Table with 2 columns: Termék - / Csomagolás ártalmatlanítás, CEkç^ [...i^â@æ:) | jæc i â5|kç^i^â â@ ||æâ... [\æç { ^*^i^j|â^ { (i^çc^i^kækçd: âk^4: ^: ^c^â^)^@ [••: æ] cæc5â\ | | • [â: i] ç [\ : @æçâ

